

GEBRAUCHTWAGENCHECK BASIS

PRÜFUMFANG DIESER PAKETS

- Sichtprüfung von Karosserie, Lack und Verglasung
- Prüfung auf erkennbare Unfall- und Reparaturspuren
- Sichtprüfung von Reifen, Felgen und Bremsanlage
- Sichtprüfung des Motorraums

- Kontrolle zugänglicher Betriebsflüssigkeiten
- Beleuchtung und grundlegende Fahrzeugfunktionen
- Fehlerspeicher über OBD, soweit technisch möglich
- Kurze schriftliche Ergebnisübersicht

Nicht enthalten: Demontage, Hebebühnenprüfung, Probefahrt, systematische Lackschichtdickenmessung, ausführlicher digitaler Prüfbericht, persönliche Kaufbegleitung.

01 AUFTRAG & PRÜFORT

PRÜFDATUM	BEGINN / ENDE	PRÜFORT (PLZ, ORT)	ANFAHRT (EINFACHE KM)
12.09.2026	10:00 – 11:05 Uhr	56068 Koblenz	16 km (inklusive)
AUFTRAGGEBER (NAME)		TELEFON / E-MAIL	
Max Mustermann		0170 0000000 · max@beispiel.de	
VERKÄUFER		NAME VERKÄUFER / HÄNDLER	
☒ Privat ☐ Händler ☐ Sonstiges		Privatverkäufer (anonymisiert)	
AUFTRAGGEBER BEI DER PRÜFUNG		INSERAT / QUELLE (LINK, PLATTFORM)	
☒ anwesend ☐ nicht anwesend		Online-Inserat vom 08.09.2026	

02 FAHRZEUGDATEN

HERSTELLER		MODELL / TYP		AMTL. KENNZEICHEN	
Volkswagen		Golf VII 1.4 TSI Comfortline		KO-XY 000	
FIN (FAHRZEUG-IDENT.-NR.)		ERSTZULASSUNG		KILOMETERSTAND (ABGELESEN)	
WVWZZZAUZGW000000		03/2016		112.430 km	
MOTOR / LEISTUNG (KW/PS)		KRAFTSTOFF / ANTRIEB		FARBE / FARBCODE	
1,4 I TSI · 92 kW / 125 PS		Benzin / Front		Grau metallic	
GETRIEBE		ANZAHL VORBESITZER (LT. BRIEF)		NÄCHSTE HU	
☒ Schaltgetriebe ☐ Automatik		2		05/2027	
☐ Doppelkupplung				SCHLÜSSEL (ANZAHL)	
				2	

03 PRÜFBEDINGUNGEN

BEEINFLUSSEN DIE AUSSAGEKRAFT

MOTOR BEI ANKUNFT	WITTERUNG	LICHT	FAHRZEUG GEREINIGT
☒ kalt ☐ warm	☒ trocken ☐ nass	☒ Tageslicht ☐ Kunstlicht	☒ ja ☐ nein

04 KAROSSERIE, LACK & VERGLASUNG

i.O. in Ordnung Hinweis beobachten / Verschleiß erkennbar Mangel Handlungsbedarf n.g. nicht geprüft / nicht zugänglich

PRÜFPUNKT	I.O.	HINWEIS	MANGEL	N.G.	BEMERKUNG
KAROSSERIE					
Gesamteindruck Lack (Farbtonunterschiede, Glanz, Struktur)	☒	☐	☐	☐	
Spaltmaße und Bauteilübergänge (Sicht)	☒	☐	☐	☐	
Dellen, Kratzer, Steinschläge	☐	☒	☐	☐	Parkdelle Tür HR, Kratzer Stoßfänger hinten
Korrosion an sichtbaren Stellen (Radläufe, Schweller, Türunterkanten)	☒	☐	☐	☐	
Erkennbare Unfall- und Reparaturspuren (Overspray, Schweißpunkte, Dichtmasse)	☐	☒	☐	☐	Farbtonabweichung Stoßfänger vorn – vermutl. nachlackiert
VERGLASUNG & ANBAUTEILE					
Frontscheibe (Steinschläge, Risse im Sichtfeld)	☐	☒	☐	☐	Steinschlag ca. 4 mm, außerhalb Sichtfeld
Seiten- und Heckscheiben	☒	☐	☐	☐	
Außenspiegel, Zierleisten, Dichtungen	☒	☐	☐	☐	

05 RÄDER, REIFEN & BREMSANLAGE

SICHTPRÜFUNG

REIFEN	VL	VR	HL	HR	
Hersteller / Profil	Continental EcoContact 6	Continental EcoContact 6	Hankook Ventus Prime 3	Hankook Ventus Prime 3	
Dimension	205/55 R16	205/55 R16	205/55 R16	205/55 R16	
DOT (Woche/Jahr)	22/21	22/21	14/18	14/18	
Profiltiefe (mm)	5,8	5,6	3,2	3,4	
Verschleißbild	gleichmäßig	gleichmäßig	gleichmäßig	gleichmäßig	
PRÜFPUNKT	I.O.	HINWEIS	MANGEL	N.G.	BEMERKUNG
Felgen (Bordsteinschäden, Verformung, Risse)	☒	☐	☐	☐	
Gleiche Bereifung je Achse	☐	☒	☐	☐	HA: Reifen DOT 14/18, Ersatz empfohlen
Bremsscheiben (Sicht: Riefen, Rand, Korrosion)	☐	☒	☐	☐	VA deutlicher Verschleißrand, Riefen
Bremsbeläge (Sicht, soweit erkennbar)	☐	☐	☐	☒	durch Felgen nicht einsehbar
Bremsleitungen und -schläuche (Sicht)	☒	☐	☐	☐	

06 MOTORRAUM & BETRIEBSFLÜSSIGKEITEN

PRÜFPUNKT	I.O.	HINWEIS	MANGEL	N.G.	BEMERKUNG
MOTORRAUM (SICHT)					
Allgemeinzustand, Sauberkeit, Hinweise auf frische Reinigung	☒	☐	☐	☐	
Undichtigkeiten / Ölnebel	☐	☒	☐	☐	leichte Kristallspuren am Thermostatgehäuse
Riemen, Schläuche, Leitungen (soweit sichtbar)	☒	☐	☐	☐	
Batterie (Zustand, Befestigung, Polklemmen)	☒	☐	☐	☐	
Marderbiss / Beschädigungen an Leitungen	☒	☐	☐	☐	
BETRIEBSFLÜSSIGKEITEN					
Motoröl (Stand, Farbe, Auffälligkeiten)	☒	☐	☐	☐	
Kühlmittel (Stand, Farbe, Verschmutzung)	☐	☐	☒	☐	Stand unter MIN
Bremsflüssigkeit (Stand)	☒	☐	☐	☐	
Servo- / Hydrauliköl, falls zugänglich	☐	☐	☐	☒	elektromech. Lenkung – entfällt
Scheibenwaschwasser	☒	☐	☐	☐	

07 BELEUCHTUNG & GRUNDFUNKTIONEN

PRÜFPUNKT	I.O.	HINWEIS	MANGEL	N.G.	BEMERKUNG
Abblend-, Fern- und Standlicht	☒	☐	☐	☐	
Blinker / Warn blinker	☒	☐	☐	☐	
Brems-, Rück- und Nebelschlussleuchten	☐	☐	☒	☐	Bremsleuchte links ohne Funktion
Kombiinstrument: Kontrollleuchten nach Zündung erloschen	☒	☐	☐	☐	
Hupe, Scheibenwischer, Waschanlage	☒	☐	☐	☐	
Fensterheber, Zentralverriegelung, Spiegelverstellung	☒	☐	☐	☐	
Heizung / Lüftung / Klimaanlage (Grundfunktion)	☐	☒	☐	☐	Klimaanlage kühlt schwach
Kaltstart und Leerlauf (Geräusche, Rauch, Laufruhe)	☒	☐	☐	☐	

08 FEHLERSPEICHER (OBD)

SOWEIT TECHNISCH MÖGLICH

DIAGNOSEGERÄT / SOFTWARE

OBD-Diagnosetester

STEUERGERÄTE ERREICHT / VERBAUT

Motorsteuergerät (OBD)

FEHLERSPEICHER VOR PRÜFUNG
GELÖSCHT?

☒ nein ☐ ja / Hinweis ☐ unklar

STEUERGERÄT	FEHLERCODE	BESCHREIBUNG	STATUS (AKTIV / SPORADISCH / GESPEICHERT)
Motor	P0128	Kühlmitteltemperatur unter Regelbereich	gespeichert
Motor	P2181	Kühlsystem – Funktionsstörung	sporadisch

09 KURZE ERGEBNISÜBERSICHT

GESAMTEINDRUCK

☐ unauffällig ☐ mit Hinweisen ☒ mit Mängeln ☐ erhebliche Mängel

WESENTLICHE FESTSTELLUNGEN

Kühlmittelstand unter MIN, Fehler P0128 / P2181 – Kühlsystem (Thermostat / Wasserpumpe) prüfen lassen

Bremsscheiben VA mit deutlichem Verschleißrand – Erneuerung Scheiben und Beläge VA absehbar

Reifen HA DOT 14/18, Profil 3,2 – 3,4 mm – Ersatz empfohlen

Bremsleuchte links ohne Funktion, Klimaanlage mit schwacher Kühlleistung

Optisch gepflegter Gesamteindruck; Stoßfänger vorn vermutlich nachlackiert

EMPFEHLUNG WEITERER PRÜFUNGEN (Z. B. GEBRAUCHTWAGENCHECK PLUS, PROBEFAHRT, KOMPRESSIONSPRÜFUNG)

Vor Kauf: Gebrauchtwagencheck Plus mit Probefahrt und Lackschichtdickenmessung empfohlen

Ursache Kühlmittelverlust per Diagnose eingrenzen lassen

10 DOKUMENTATION & ABSCHLUSS

Dieses Protokoll dokumentiert eine Sicht-, Mess- und Funktionsprüfung ohne Demontage im vereinbarten Prüfumfang und gibt den zum Prüfzeitpunkt erkennbaren Zustand wieder. Es handelt sich um eine fachlich begründete technische Einschätzung, nicht um ein Wertgutachten. Verdeckte Schäden, nicht zugängliche Bauteile und künftige Defekte können ohne weiterführende Untersuchungen nicht ausgeschlossen werden. Eine Garantie für Mangelfreiheit oder künftige Funktionsfähigkeit ist mit der Prüfung nicht verbunden; gesetzliche Ansprüche bleiben unberührt. Kostenangaben sind unverbindliche Orientierungswerte.

Koblenz, 12.09.2026

ORT, DATUM · PRÜFER

Niklas Kornweibel · Kraftfahrzeugtechnikermeister · Bachelor Professional

Koblenz, 12.09.2026

ORT, DATUM · AUFTRAGGEBER (ERHALT / KENNTNISNAHME)