

KAUFBEGLEITUNG PREMIUM

PRÜFUMFANG DIESER PAKETS

- Abstimmung zum Wunschfahrzeug und zu Ihren Kaufkriterien
- Prüfung der Fahrzeugunterlagen und Wartungshistorie
- Alle Leistungen des Gebrauchtwagenchecks Plus
- Gemeinsame Besichtigung und technische Einschätzung vor Ort
- Begleitung bei der Probefahrt, sofern möglich
- Einschätzung erkennbarer Mängel und des Reparaturbedarfs
- Unterstützung bei technischen Fragen im Kaufgespräch
- Ausführlicher digitaler Prüfbericht
- Persönliche Besprechung der Ergebnisse

Nicht enthalten: Garantie für Mangelfreiheit, verbindliche Fahrzeugwertermittlung.

01 VORGESPRÄCH & KAUFKRITERIEN

VORGESPRÄCH AM	ART	PREISVORSTELLUNG / BUDGET
03.09.2026	☒ telefonisch ☐ vor Ort ☐ E-Mail	AUFTRAGGEBER bis 25.000 €
GEPLANTE NUTZUNG (ALLTAG, LANGSTRECKE, HOBBY ...)	ANGEBOTSPREIS LAUT INSERAT	
Familie, Pendeln ca. 60 km / Tag	23.900 €	
MUSS-KRITERIEN (AUSSTATTUNG, HISTORIE, ZUSTAND)	AUSSCHLUSSKRITERIEN DES AUFTRAGGEBERS	
Kombi, Automatik, AHK, scheckheftgepflegt	Unfallfahrzeug, Raucherfahrzeug	
BESONDERE PRÜFWÜNSCHE / BEKANNTE MODELLSCHWÄCHEN		
Anhängerkupplung im Hinblick auf Wohnwagenbetrieb (ca. 1.300 kg) prüfen		
Modelltypische Punkte: Kaltstartgeräusche Steuertrieb, Motorlager		

02 AUFTRAG & PRÜFORT

PRÜFDATUM	BEGINN / ENDE	PRÜFORT (PLZ, ORT)	ANFAHRT (EINFACHE KM)
12.09.2026	09:00 – 11:50 Uhr	56564 Neuwied	6 km (inklusive)
AUFTRAGGEBER (NAME)	TELEFON / E-MAIL		
Max Mustermann	0170 0000000 · max@beispiel.de		
VERKÄUFER	NAME VERKÄUFER / HÄNDLER		
☐ Privat ☒ Händler ☐ Sonstiges	Autohändler (anonymisiert)		
AUFTRAGGEBER BEI DER PRÜFUNG	INSERAT / QUELLE (LINK, PLATTFORM)		
☒ anwesend ☐ nicht anwesend	Händler-Website, Inserat vom 01.09.2026		

03 FAHRZEUGDATEN

HERSTELLER	MODELL / TYP	AMTL. KENNZEICHEN	
Mercedes-Benz	C 200 T-Modell (S205)	NR-XY 000	
FIN (FAHRZEUG-IDENT.-NR.)	ERSTZULASSUNG	KILOMETERSTAND (ABGELESEN)	
WDD2052421F000000	04/2019	86.300 km	
MOTOR / LEISTUNG (KW/PS)	KRAFTSTOFF / ANTRIEB	FARBE / FARBCODE	NÄCHSTE HU
1,5 l Benzin · 135 kW / 184 PS	Benzin / Heck	Polarweiß	04/2027
GETRIEBE	ANZAHL VORBESITZER (LT. BRIEF)	SCHLÜSSEL (ANZAHL)	
☐ Schaltgetriebe ☒ Automatik	1	2	
☐ Doppelkupplung			

04 PRÜFBEDINGUNGEN

BEEINFLUSSEN DIE AUSSAGEKRAFT

MOTOR BEI ANKUNFT	WITTERUNG	LICHT	FAHRZEUG GEREINIGT
☒ kalt ☐ warm	☒ trocken ☐ nass	☒ Tageslicht ☐ Kunstlicht	☒ ja ☐ nein

05 FAHRZEUGUNTERLAGEN & HISTORIE

PRÜFPUNKT	I.O.	HINWEIS	MANGEL	N.G.	BEMERKUNG
Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein)	☒	☐	☐	☐	
Zulassungsbescheinigung Teil II (Fahrzeugbrief)	☒	☐	☐	☐	
FIN am Fahrzeug = FIN in den Papieren	☒	☐	☐	☐	
Serviceheft / digitaler Servicenachweis	☒	☐	☐	☐	lückenlos beim Markenbetrieb
Rechnungen zu Wartung und Reparaturen	☒	☐	☐	☐	
Letzter HU-/AU-Bericht	☒	☐	☐	☐	04/2025 ohne Mängel
Plausibilität Laufleistung (Belege, Verschleiß, Innenraum)	☒	☐	☐	☐	
Erkennbare Rückstände fälliger Arbeiten	☒	☐	☐	☐	

06 LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

WERTE IN µm

PRÜFSTELLE	BAUTEIL	MESSWERTE µm (MIN – MAX)	UNAUFF.	NACHLACK.	SPACHTEL / AUFF.
	1 Motorhaube	102 – 128	☒		
	2 Dach	110 – 134	☒		
	3 Heckklappe / Deckel	105 – 126	☒		
	4 Kotflügel VL	108 – 131	☒		
	5 Kotflügel VR	106 – 129	☒		
	6 Tür VL	111 – 133	☒		
	7 Tür VR	109 – 130	☒		
	8 Tür / Seitenteil HL	104 – 127	☒		
	9 Tür / Seitenteil HR	107 – 128	☒		
	10 Seitenwand HL	112 – 135	☒		
	11 Seitenwand HR	110 – 132	☒		
	12 Schweller L	116 – 139	☒		
	13 Schweller R	114 – 137	☒		

MESSGERÄT
Lackschichtdickenmessgerät Fe / NFe

REFERENZWERT ORIGINALLACK (µm)
ca. 100 – 140

KUNSTSTOFFTEILE (STOSSFÄNGER)
☒ optisch geprüft ☐ n. messbar

07 KAROSSERIE & UNFALLSPUREN (ERWEITERT)

i.o. in Ordnung Hinweis beobachten / Verschleiß erkennbar Mangel Handlungsbedarf n.g. nicht geprüft / nicht zugänglich					
PRÜFPUNKT	I.O.	HINWEIS	MANGEL	N.G.	BEMERKUNG
AUSSEN					
Gesamteindruck Lack, Farbtonunterschiede, Lackeinschlüsse	☒	☐	☐	☐	
Spaltmaße und Bauteilübergänge	☒	☐	☐	☐	
Hinweise auf Bauteilwechsel (Schrauben, Dichtmasse, Aufkleber)	☒	☐	☐	☐	
Schweißpunkte, Overspray, Schleifspuren	☒	☐	☐	☐	
Korrosion an modelltypischen Stellen	☒	☐	☐	☐	
Verglasung (Herstellerkennzeichnung einheitlich, Schäden)	☐	☒	☐	☐	Steinschlag Frontscheibe, außerhalb Sichtfeld
UNTERBODEN & VERDECKTE BEREICHE (SOWEIT ZUGÄNGLICH)					
Unterboden, Längsträger, Schweller	☒	☐	☐	☐	
Kofferraumboden / Reserveradmulde	☒	☐	☐	☐	
Türeinstiege, Falze, Dichtungen	☒	☐	☐	☐	

08 RÄDER, REIFEN & BREMSANLAGE

REIFEN	VL	VR	HL	HR	
Hersteller / Profil	Continental PremiumContact 6	Continental PremiumContact 6	Continental PremiumContact 6	Continental PremiumContact 6	
Dimension	225/50 R17	225/50 R17	225/50 R17	225/50 R17	
DOT (Woche/Jahr)	12/24	12/24	12/24	12/24	
Profiltiefe (mm)	6,8	6,9	6,2	6,3	
Verschleißbild	gleichmäßig	gleichmäßig	gleichmäßig	gleichmäßig	
PRÜFPUNKT	I.O.	HINWEIS	MANGEL	N.G.	BEMERKUNG
Felgen (Bordsteinschäden, Verformung, Risse)	☒	☐	☐	☐	
Gleiche Bereifung je Achse, Reifenalter	☒	☐	☐	☐	
Bremsscheiben (Riefen, Rand, Korrosion, Verschleiß)	☒	☐	☐	☐	
Bremssbeläge (Restbelag soweit sichtbar)	☐	☒	☐	☐	VA ca. 4 mm
Bremsleitungen und -schläuche	☒	☐	☐	☐	

09 MOTORRAUM & ANTRIEB (ERWEITERT)

PRÜFPUNKT	I.O.	HINWEIS	MANGEL	N.G.	BEMERKUNG
MOTOR					
Kaltstartverhalten, Geräusche, Abgasfarbe	☒	☐	☐	☐	kein Kettengeräusch beim Kaltstart
Laufruhe / Leerlauf im kalten und warmen Zustand	☒	☐	☐	☐	
Undichtigkeiten Motor (Ventildeckel, Ölwanne, Turbolader, sofern vorhanden)	☒	☐	☐	☐	
Riemen, Schläuche, Kühler, Leitungen	☒	☐	☐	☐	
Motoröl, Kühlmittel, Bremsflüssigkeit (Stand und Zustand)	☒	☐	☐	☐	
Batterie und Ladespannung	☒	☐	☐	☐	12,5 V Ruhe / 14,3 V Ladung
ANTRIEB (SOWEIT ZUGÄNLICH)					
Getriebe: Undichtigkeiten, Geräusche	☒	☐	☐	☐	
Antriebswellen / Manschetten	☒	☐	☐	☐	
Abgasanlage (Befestigung, Korrosion, Undichtigkeiten)	☒	☐	☐	☐	
Motor- und Getriebelager (Sicht)	☒	☐	☐	☐	
FAHRWERKSKOMPONENTEN (SICHT, SOWEIT ZUGÄNLICH)					
Stoßdämpfer (Leckagen)	☒	☐	☐	☐	
Federn, Lager, Gelenke, Lenkung (Spiel)	☒	☐	☐	☐	

10 ELEKTRIK & KOMFORTSYSTEME

PRÜFPUNKT	I.O.	HINWEIS	MANGEL	N.G.	BEMERKUNG
Beleuchtung komplett (außen / innen)	☒	☐	☐	☐	
Kombiinstrument, Kontrollleuchten, Bordcomputer	☒	☐	☐	☐	
Fensterheber, Zentralverriegelung, Spiegel, Sitzverstellung	☒	☐	☐	☐	
Klimaanlage / Heizung (Funktion, Temperatur)	☒	☐	☐	☐	
Infotainment, Navigation, Lautsprecher	☒	☐	☐	☐	
Assistenzsysteme / Kameras / Parksensoren	☒	☐	☐	☐	Rückfahrkamera, Parksensoren i.O.
Innenraum: Zustand, Verschleiß passend zur Laufleistung, Feuchtigkeit	☒	☐	☐	☐	sehr gepflegt, Nichtraucher

11 DIAGNOSESCAN STEUERGERÄTE

VERTIEFT · ALLE ZUGÄNLICHEN

DIAGNOSEGERÄT / SOFTWARE

Diagnosetester mit Herstellerprotokoll

STEUERGERÄTE ERREICHT / VERBAUT

38 / 38

FEHLERSPEICHER VOR PRÜFUNG
GELÖSCHT?

☒ nein ☐ ja / Hinweis ☐ unklar

STEUERGERÄT	FEHLERCODE	BESCHREIBUNG	STATUS (AKTIV / SPORADISCH / GESPEICHERT)
Telematik	—	Kommunikationsfehler, historisch (1x)	gespeichert

LIVE-DATEN GEPRÜFT (Z. B. KÜHLMITTELTEMP., GEMISCH, BATTERIE)

Gemisch, Kühlmittel, Batterie, Nockenwellenstellung

AUFFÄLLIGKEITEN LIVE-DATEN

keine

12 PROBEFAHRT (BEGLEITET)

SO FERN MÖGLICH UND ZULÄSSIG

PROBEFAHRT

☒ durchgeführt

☐ nicht möglich

STRECKE CA. (KM)

22 km

STRASSENART

Stadt / Landstraße / B 42

GRUND, FALLS NICHT MÖGLICH

PRÜFPUNKT	I.O.	HINWEIS	MANGEL	N.G.	BEMERKUNG
Lenkung: Geradeauslauf, Spiel, Geräusche	☒	☐	☐	☐	
Bremsverhalten: Verzögerung, Ziehen, Rubbeln	☒	☐	☐	☐	
Motor: Leistungsentfaltung, Laufkultur, Leerlauf	☒	☐	☐	☐	
Getriebe / Kupplung: Schaltverhalten, Trennen, Greifpunkt	☒	☐	☐	☐	
Fahrwerksgeräusche (Poltern, Klopfen) über Unebenheiten	☒	☐	☐	☐	
Fahrassistenz- und Komfortsysteme im Betrieb	☒	☐	☐	☐	
Kontrollleuchten / Meldungen während der Fahrt	☒	☐	☐	☐	

13 KAUFGESPRÄCH

TECHNISCHE VERHANDLUNGSPUNKTE (AUS PRÜFUNG)

Bremsbeläge VA ca. 4 mm – Erneuerung vor Übergabe angefragt

Steinschlag Frontscheibe – Reparatur angefragt

OFFENE FRAGEN AN DEN VERKÄUFER / ANTWORTEN

Unfallfreiheit lt. Händler – deckt sich mit Lackschichtdickenmessung

Zweiter Schlüssel und Eintragung AHK vorhanden: ja

Gewährleistung lt. Händler: 12 Monate

ZUSAGEN DES VERKÄUFERS (Z. B. REPARATUREN VOR ÜBERGABE – SCHRIFTLICH IN KAUFVERTRAG AUFNEHMEN)

Händler erneuert Bremsbeläge VA vor Übergabe – im Kaufvertrag vermerken

Steinschlagreparatur Frontscheibe vor Übergabe

14 ERKENNBARE MÄNGEL & INVESTITIONEN

ERKANNTES POSITION / MANGEL	DRINGLICHKEIT (SOFORT / KURZFR. / MITTELFRR.)	GROBER KOSTENRAHMEN	BEMERKUNG
Bremsbeläge VA	kurzfristig	ca. 180 – 250 €	Händler übernimmt lt. Zusage
Steinschlagreparatur Frontscheibe	kurzfristig	ca. 50 – 100 €	Händler übernimmt lt. Zusage
Nächster Service lt. Intervall	mittelfristig	ca. 350 – 500 €	fällig in ca. 9.000 km

15 ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG

BEREICH	GUT	DURCHSCHNITTL.	UNTERDURCHSCHN.	MANGELHAFT	KURZBEGRÜNDUNG
Karosserie & Lack	☒	☐	☐	☐	Originallack, keine Reparaturspuren
Unterlagen & Historie	☒	☐	☐	☐	lückenlos, 1 Vorbesitzer
Motor & Antrieb	☒	☐	☐	☐	unauffällig
Räder, Reifen, Bremsen	☐	☒	☐	☐	Beläge VA demnächst
Elektrik & Elektronik	☒	☐	☐	☐	alle Funktionen i.O.
Innenraum	☒	☐	☐	☐	sehr gepflegt
Gesamtzustand	☒	☐	☐	☐	guter, gepflegter Zustand

TECHNISCHE KAUFEMPFEHLUNG

☒ **KAUF EMPFEHLENSWERT**
technisch keine wesentlichen Einwände

☐ **NACHVERHANDELN**
Mängel / Investitionen im Preis berücksichtigen

☐ **VOM KAUF ABRATEN**
Risiko bzw. Kosten unverhältnismäßig

BEGRÜNDUNG / KERNAUSSAGE

Gepflegtes Fahrzeug mit lückenloser Historie, keine Hinweise auf Vorschäden.

Erfüllt alle Muss-Kriterien des Auftraggebers; Probefahrt ohne Auffälligkeiten.

Kleinere Punkte werden lt. Zusage vom Händler vor Übergabe erledigt.

Angebotspreis im Rahmen des vereinbarten Budgets.

16 DOKUMENTATION & ABSCHLUSS

FOTOS AUFGENOMMEN (ANZAHL)	DIGITALER PRÜFBERICHT VERSENDET AM / AN	ERGEBNISBESPRECHUNG	BESPRECHUNG AM
72	13.09.2026 · per E-Mail	☒ vor Ort ☐ telefonisch	12.09.2026, direkt nach Prüfung

Dieses Protokoll dokumentiert eine Sicht-, Mess- und Funktionsprüfung ohne Demontage im vereinbarten Prüfumfang und gibt den zum Prüfzeitpunkt erkennbaren Zustand wieder. Es handelt sich um eine fachlich begründete technische Einschätzung, nicht um ein Wertgutachten. Verdeckte Schäden, nicht zugängliche Bauteile und künftige Defekte können ohne weiterführende Untersuchungen nicht ausgeschlossen werden. Eine Garantie für Mangelfreiheit oder künftige Funktionsfähigkeit ist mit der Prüfung nicht verbunden; gesetzliche Ansprüche bleiben unberührt. Kostenangaben sind unverbindliche Orientierungswerte.

<u>Neuwied, 12.09.2026</u> ORT, DATUM · PRÜFER Niklas Kornweibel · Kraftfahrzeugtechnikermeister · Bachelor Professional	<u>Neuwied, 12.09.2026</u> ORT, DATUM · AUFTRAGGEBER (ERHALT / KENNTNISNAHME)
--	--